



## Fluctuación del nivel del agua


### Pozo "Uno"




### Pozo "Dos"



### Pozo de alivio



### Pozo "Tres"



## Nivel actual del agua



### Pozo 1



### Pozo 2




### Pozo de alivio



### Pozo 3



Trabajos en el pozo "Tres".




3 Ago.

Total de agua drenada:  
148,460 m<sup>3</sup>

Sin conexión con el resto de los pozos

0600, 11 Ago.

Pozo "Tres"



-  **1** Elemento del E.R.I.E.D.
-  **1** Civil voluntario
-  **4** descensos


## objetivo

Efectuar reconocimientos para detectar condiciones en el interior


## Resultados

**13** Polines de madera extraídos

**15** Mts. Manguera extraída







**2 buzos  
Militares**

**1.6 Mts.  
de espacio de  
maniobra**

**Empleo  
de luces  
estroboscópicas  
con visibilidad  
de 10 cm.**

**Objetivo**


**Efectuar reconocimientos  
para detectar condiciones  
en el interior del pozo**

**Resultados**

**La cavidad del túnel  
no tiene espacio para avanzar**

**Las galerías se  
encuentran obstruidas**

**Pozo "Tres"**



**Galerías**



# Apoyo en las actividades de drenado de los pozos



**SEDENA**  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL



# Trabajos de acondicionamiento y reinstalación del Centro Coordinador



**Ricardo Flores**  
Año de Magón  
2022  
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN Y LA PAZ



## Revisión previa del equipo de rescate al ingreso al pozo



**Actividades del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias y Desastres**