

# COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL GABINETE DE SEGURIDAD

---

## INFORME

LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**CNPC**

COORDINACIÓN NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL



**2022** *Ricardo Flores*  
*Año de Magón*

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# SITUACIÓN EN LA MINA PINABETE. SABINAS, COAHUILA

**447** horas  
de trabajo ininterrumpido




Se inició el **monitoreo de pozos en las minas aledañas a Pinabete**, con esta acción se establecerá el balance hidráulico para estimar las zonas de aportación (**Mina 6 al norte y Mina Conchas al sur**)



El equipo de especialistas que analiza las condiciones actuales del subsuelo se reforzó con **geofísicos de la CFE y del CENAPRED** para validar y ampliar el análisis que se elaboró para **la toma de decisiones**.



Se perforaron 3 barrenos en los límites **entre las dos minas (Pinabete-Conchas Norte)** se busca evidencia de los puntos donde se llevará a cabo el sellado.



Ubicación de la **mina número 6**

Ubicación de los **pozos de la mina Pinabete**.

Localización de los **barrenos perforados en la frontera entre ambas minas**.

## Informes internacionales

A petición de las familias, se solicitó a través de Cancillería, **entes de alto nivel técnico a nivel internacional para validar las acciones** que se han implementado a la fecha.



### INFORME

- Establece estar de acuerdo con las acciones llevadas a cabo **“...con la evaluación del equipo de mineros locales sobre la situación ..”**
- También **“...apoyó el plan de los funcionarios federales para continuar con las exploraciones para determinar más detalladamente la geología, la hidrología y el estado de la mina subterránea...”**



Reunión con EUA

Reunión con Alemania



### INFORME

**Respaldaron las medidas adoptadas sobre el bombeo y los barrenos para abatir los niveles del agua.**



# SITUACIÓN EN LA MINA PINABETE. SABINAS, COAHUILA

**459** elementos de los  
tres niveles do gobierno



SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN INSTITUCIONAL



CNPC  
COORDINACIÓN NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL



Video, pozo de verificación en ubicación de galería

Pozo número	Nivel 03:00 hrs
02	28.98 m
03	31.42 m
04	28.54 m

- Los tirantes en los pozos, continúan **disminuyendo de manera constante.**
- El **volumen estimado** de agua desfogada desde el pasado 3 de agosto es de: **598,869 m<sup>3</sup>.**
- El volumen de agua desfogada en las últimas 24 horas fue de **47,002 m<sup>3</sup>.**
- Se tienen **13 bombas activas con una potencia total de 930 hp.**

